

Date le segnalazioni pervenute, è stato richiesto alla società gestrice dell'infrastruttura fognaria di svolgere un'ispezione volta a verificare la presenza di malfunzionamenti sulla condotta fognaria della marina di Riomaggiore.

Questo è il resoconto delle ispezioni inviatoci da ACAM: Con riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto, comunichiamo che le verifiche effettuate hanno escluso l'esistenza di malfunzionamenti in atto della rete fognaria. Il fenomeno descritto (presenza di schiume superficiali in mare), non è pertanto conseguente ad anomalie della fognatura pubblica.